

Riservato UFFICIO APPALTI

RICHIESTA DI ACQUISTO N. 55 Del 05/02/2018
CIG ZEG220BE41

CUP (eventuale)

Verificato quanto sopra si specifica che l'Impresa aggiudicataria sarà individuata mediante l'espletamento di apposita procedura (evidenziare la procedura scelta dal RUP):

- Affidamento diretto a cura del RUP art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016
- Affidamento diretto con richiesta di preventivi art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 ditte invitate

Nome Operatore economico.....	Partita IVA.....	FAX O PEC.....
AUTOPROTEZIONE ZANOLI SAS	02228671208	
ZANI ANTONIO SRL	00805640497	
CIREA SRL	00838000396	
SOLARI SRL	01736440494	

- Affidamento con procedure attraverso un mercato elettronico (specificare quale)..... come previsto art. 36 comma 6 D. Lgs. 50/2016 (specificare se ODA O RDO) NEL CASO DI RDO compilare il format sopra con specifiche dei fornitori invitati o allegare schema excel
- Procedura in economia (tempistica minima per affidamento 45 giorni – Seduta pubblica) come previsto art. 63 D. Lgs. 50/2016 compilare il format sopra con specifiche dei fornitori invitati o allegare schema excel
- Procedura negoziata ai sensi art. 36 D. Lgs. 50/2016

Il contraente sarà scelto in base a

- Offerta economicamente più vantaggiosa
- Prezzo più basso

DATO ATTO che:

- in merito alla regolarità contributiva della Ditta affidataria, è stato acquisito apposito DURC on-line;

- il pagamento verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) con bonifico bancario, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura;

si rileva che:

- sono in corso le verifiche in ordine ai requisiti ed alle dichiarazioni rese dai rappresentanti della Ditta suddetta e si stanno acquisendo le relative certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di legge;

SI DA' ATTO che


- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche via PEC, ai sensi dell'art. 32 - comma 14 - D. Lgs.vo n. 50/2016;

-- al presente affidamento si applicano, le norme di cui al modello di organizzazione e controllo ai sensi del D. Lgs.vo n. 231/2001 e al codice etico pubblicato sul sito istituzionale di Mercafir S.C.p.A..

Pubblicazione sul sito della documentazione ____SI_____

MERCAFIR S.C.P.A.

Firma Responsabile Ufficio Appalti



AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO

Firenze li, / /

Firma autorizzativa SPESA

Il Presidente

Il Vicepresidente.....

DELIBERAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N.

50/2016

SERVIZIO

Firenze lì, 01/02/2018

All'Ufficio Appalti

Da compilare e firmare il Responsabile Unico del procedimento allegando:

- specifiche tecniche Ufficio Richiedente ed eventuali preventivi richiesti protocollati,
- eventuale analisi costi/benefici che illustri tutte le alternative ivi compresa l'opzione zero
- Capitolato Tecnico

Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTO il d.lgs. 50/2016 e in particolare il comma 2 dell'art. 32

VISTO l'art. 36 del D.Lgs 50/2016 "Codice degli appalti in vigore dal 19.04.2016";

VISTO il Regolamento Economico di MERCAFIR S.C.P.A.

RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a (per affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00, obbligo di adeguata motivazione nel caso di affidamento diretto)

NEL RISPETTO dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento

RILEVATA l'esigenza di indire la procedura per l'acquisizione di (evidenziare inoltre se si tratta di acquisti elettrici, idraulici, meccanici, informatici o altra competenza) MANUTENZIONE AUTORESPIRATORE SPASCIANI

Anno di competenza 2018/2019/2020

DECRETA

Art. 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2. **Si delibera l'avvio delle procedure di acquisizione in economia per quanto sopra indicato**

Art. 3. L'importo di spesa presunto (iva esclusa) **ammonta a € 1.350,00.**

Art. 4. L'ACQUISTO SOPRA SPECIFICATO dovrà essere realizzata **entro gg.** lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto/ordinativo con l'aggiudicatario. L'offerta richiesta dovrà essere comprensiva di eventuali costi di trasporto e dei costi aggiuntivi di consegna.

Art. 5. Il criterio di scelta del contraente è quello:

- dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, (elencare nel Capitolato i parametri di scelta)
- **X** del prezzo più basso, ai sensi art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016

Art. 6. DISPONE l'avvio della procedura di AFFIDAMENTO

- Affidamento diretto a cura del RUP art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016

(Visto il preventivo Prot. N. F04100... per complessivi Euro ... allegato al presente atto considerato che l'offerta risponde alle esigenze della Mercafir S.C.p.A. e il prezzo risulta congruo ed in linea con i costi di mercato, in rapporto alla qualità delle prestazioni richieste)

- **X** Affidamento diretto con richiesta di preventivi art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016
(Elencare ditte a cui richiedere offerta, qualora non ci siano iscritti nell'Albo Fornitori per la categoria di cui alla presente RDA dovrà essere preventivamente effettuata una manifestazione di interesse)
- Affidamento con procedure attraverso un mercato elettronico (specificare quale) come previsto art. 36 comma 6 D. Lgs. 50/2016
- Procedura in economia - procedura negoziata con o senza pubblicazione del bando (Seduta pubblica) come previsto art. 36 comma 2 let.b) D. Lgs. 50/2016 (40.000,00/150.000,00)


Operatori economici scelti dal R.U.P.	p.iva (compilare sempre anche in caso di affidamento diretto) ..	MAIL /PEC/
AUTOPROTEZIONE ZANOLI S.A.S		zanoli@fastwebnet.it
ZANI ANTINCENDI		zaniantincendi@email.it
CIREA SRL		info@cirea.it
SOLARI SRL		info@gruppolupi.it

2

Nel caso non ci siano operatori economici iscritti all'Albo Fornitori si chiede di fare un'indagine telefonica o indagine conoscitiva di mercato al fine di trovare ditte idonee a formulare l'offerta.

Art. 7. Ulteriori dettagli tecnici saranno forniti agli Operatori Economici dal Servizio in Epigrafe. In allegato alla presente : Specifiche Acquisti forniture – Capitolato per Servizio o per lavori

Il Responsabile Unico del Procedimento (nominato come da Atto di delega funzioni del 09/09/2014)



RISERVATO ALL'UFFICIO SICUREZZA

PRIMA DELL'AVVIO DELL'INDAGINE DI MERCATO, SENTITO IL PARERE DEL RSPP DELLA SEZIONE, SI VALUTA LA PRESENZA DI RISCHI DA INTERFERENZE COME SEGUE:

- NO - SI


INOLTRE SI VALUTANO I COSTI DELLA SICUREZZA COSI' COME:

- NO In relazione a questa Richiesta le misure di sicurezza relative all'eliminazione o alla riduzione dei rischi non comportano costi della sicurezza che, pertanto, sono pari a zero.

- SI oneri per la sicurezza previsti € _____

(nel caso di risposta affermativa l'Ufficio Sicurezza sarà Responsabile della documentazione da fornire agli Operatori Economici)

Firma R.S.P.P.



SPECIFICHE TECNICHE RICHIESTA DEL 01/02/2018

Si richiede acquisto della seguente

MANUTENZIONE AUTORESPIRATORE SPASCIANI

DESCRIZIONE	Q.TA'	IMPORTO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI AUTORESPIRATORE SPASCIANI COMPLETO DI MASCHERA INTERA TR 2002 (S) CL.3 – BOMBOLA SPASCIANI SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE INDICAZIONI DEL FABBRICANTE E DELLE NORME VIGENTI CON RILASCIO DEI REPORT FINALI RIPORTANTI LE VERIFICHE EFFETTUATE - CON 2 CONTROLLI SEMESTRALI		
ANNO DI ACQUISTO 2006	ANNUALE	450,00
SI INTENDE A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO TUTTI I COSTI PREVISTI PER IL CORRIERE.		
IL SERVIZIO E' RICHIESTO PER ANNI 3 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2020		


TOTALE IMPORTO PRESUMIBILE/BASE D'ASTA

1.350,00

(Eventuale giustificativo in caso di proposta affidamento fornitore unico)

Consegna entro: 5 GG

Firma Ufficio Richiedente



SPASCIANT

AUTORESPIRATORE ACQUISTATO 2006

13. MANUTENZIONE PROGRAMMATA

La seguente tabella indica gli interventi di manutenzione previsti:

Parte	Attività	1	2	3	4	5	6	7
Autorespiratore completo	Pulizia			X				
Autorespiratore completo	Funzionamento, tenuta	X			X			
Autorespiratore completo	Controllo supporto dorsale		X					
Erogatore	Pulizia			X				
Erogatore	Disinfezione			X				
Erogatore	Prova Membrana			X	X			
Erogatore	Sostituzione Membrana						X	
Raccordo Apparecchio	Prova filetto (calibro)							X
Guarnizione raccordo alta pressione	Sostituzione					X		
Riduttore	Revisione							X
Bombola	Ricollaudo*							X ^b

1: Prima di ammetterlo all'uso - 2: Prima dell'uso - 3: Dopo l'uso - 4: Ogni sei mesi - 5: Annualmente - 6: ~~Ogni tre anni~~ - 7: Ogni sei anni

a) Dopo l'uso in ambienti corrosivi o in condizioni ambientali estreme - b) In base alle leggi nazionali - c) ATTENZIONE: Ad ogni smontaggio/rimontaggio della valvola dalla bombola per manutenzioni e/o per il ricollaudato della bombola stessa, è necessario sostituire la valvola. Per le corrette coppie di serraggio da usare per rimontare la valvola sulla bombola fare riferimento alle istruzioni per l'uso specifiche della bombola o che sono stampigliate sull'etichetta delle bombole in composito

Dopo la sostituzione di una qualsiasi parte è necessario eseguire tutti i controlli di funzionamento e tenuta pneumatica come indicato al par. 10.

14. SIGLE IDENTIFICATIVE

Tutte le parti importanti per la sicurezza dell'apparecchio sono marcate con il numero di serie e con la data di produzione.

- le cannule sono marcate con la data di fabbricazione
- Sul riduttore, sull'erogatore e sul telaio (A2) sono stampigliate 6 cifre e 1 lettera. Le prime due cifre indicano l'anno, la seguente (da 1 a 6) il bimestre di fabbricazione, la lettera il tipo di riduttore o erogatore o telaio (L) e le ultime tre cifre rappresentano il numero di serie.
- Il riduttore è sigillato in fabbrica ed il sigillo porta la data dell'ultimo controllo.
- La membrana dell'erogatore ed altre parti in gomma riportano un "orologio" datario indicante anno e mese di fabbricazione.
- L'apparecchio completo porta una etichetta sul telaio (esempio A) che riporta:
 - Nome e Indirizzo del fabbricante
 - il nome del tipo (A1), il modello (A1a) (RN/A 1683C) e la maschera (A1b). Gli autorespiratori contraddistinti con la lettera "A" (A1b) sono quelli dotati di maschera A e conformi all'appendice A della norma EN137
 - il numero di serie con l'anno di costruzione (A2)
 - la marcatura CE (A3) e CE timoncino (solo per i modelli solas) (A4) che indicano la rispondenza ai requisiti essenziali stabiliti rispettivamente dalle direttive 89/686/CEE e 97/23/CE e ME 96/98/CE seguita dal numero dell'Organismo Notificato che effettua il controllo di produzione (A5)
 - il numero della norma di riferimento(A6): EN 137
 - A7: anno di produzione
 - A8: Temperature minima e massima di esercizio
 - A9: Pressione massima di esercizio

Per rimontare il gruppo si agisca in senso contrario. In particolare si consiglia per il riposizionamento del pernetto e della molla di inserire prima la molla nel pernetto, quindi inserire il pernetto nella sua sede sul coperchietto tenendolo sollevato, riagganciare le due parti del coperchietto stesso. Verificare sempre che il pernetto sia libero di muoversi.

5.3.3 Porta valvola di espirazione

Anche il porta valvola di espirazione può essere smontato e sostituito. Per fare ciò togliere la molla (4) che tiene in posizione il porta valvola (6), scalzare il portavalvola e il relativo OR (5). Per rimontare il gruppo agire in senso inverso controllando le condizioni e l'esatto posizionamento dell'OR.

5.3.4 Dispositivo fonico

La capsula fonica si sostituisce svitando con una pinza a punte tonde o con un'apposita chiave la ghiera di serraggio all'interno della maschera. Si faccia attenzione nel rimontaggio a che l'anello OR di tenuta (posto tra il fonico e il gruppo bocchettone) sia presente ed in buone condizioni ed a porre la capsula con la cordonatura circolare bombata rivolta verso l'OR, nel caso in cui la capsula venga montata al contrario risulta impossibile riavvitare la ghiera di serraggio.

5.4 Mascherina interna

Togliere la mascherina sfilando i bordi dal gruppo bocchettone. Per rimontarla reinserirla calzandola sull'apposita sede ricavata nel corpo del gruppo Bocchettone-Valvole-Dispositivo fonico. Per sostituire le due valvole della mascherina sfilare il gruppo completo membrana e porta-valvola e sostituirlo.

5.5 Testiera

La testiera può essere facilmente rimossa spingendo la parte in plastica della fibbia verso il supporto in plastica sulla ghiera della maschera e facendo fuoriuscire il pernetto dalla sua sede (la fibbia frontale, a differenza delle altre, ha il pernetto fisso sulla maschera ma il metodo di smontaggio è analogo). Le fibbie possono, a loro volta, essere rimosse dalla testiera semplicemente sfilandole. Per rimontare la testiera infilare il pernetto nella parte circolare più grande del supporto e tirarlo in sede. Per rimontare le fibbie sulla testiera far passare le estremità delle cinghie nei passanti, facendo attenzione a che la zigrinatura delle cinghie sia rivolta verso l'interno.

OK MASCHERA INTERA ACQUISTATO 2006
6 TABELLA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SPASQUALI

Parte	Attività	1	2	3	4	5
Maschera Completa	Controllo visivo generale (Bocchettone, schermo, valvola di inspirazione, bardatura, dispositivo fonico e mascherina interna)					
Maschera Completa	Pulizia (secondo par. 8)	X				
	Tenuta Pneumatica (secondo par. 4.3)		X			
	Efficienza (secondo par. 7)	X				
Bocchettone	Sostituzione OR tenuta					X
Valvola di inspirazione	Sostituzione					X
Valvola di espirazione	Controllo visivo (par. 7.1)					X
Valvola di espirazione	Sostituzione			X		
					X ^a	X ^b

1: Prima dell'uso - 2: Dopo l'uso - 3: Ogni sei mesi - 4: Annualmente - 5: Ogni due anni
a) Per maschere in uso - b) Per maschere di scorta

7 CONTROLLI SULL'EFFICIENZA DELLA MASCHERA

Ad ogni rimontaggio della maschera, prima dell'uso dopo un periodo di lunga inattività, e ogni volta che la maschera non supera il test di tenuta secondo 4.3, si dovrà provvedere a controllare la perfetta efficienza della maschera. I controlli eseguiti come appresso indicato, permetteranno di verificare se l'operazione di rimontaggio della maschera è stata eseguita correttamente ed anche di individuare le eventuali parti usurate che devono essere sostituite.

7.1 Esame visivo dello stato della valvola espiratoria

Per fare ciò si tolga il coperchietto di bloccaggio. Se la membrana è deteriorata (indurita, screpolata ecc.) si provveda a sostituirla come indicato in par. 5.3.2. Si controlli inoltre che la sede della valvola sia perfettamente pulita.